PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-144050

(43) Date of publication of application: 25.05.2001

(51)Int.CI.

H01L 21/304

(21)Application number: 11-323993

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

15.11.1999

(72)Inventor: KAMIGATA YASUO

KURATA YASUSHI **UCHIDA TAKESHI** TERASAKI HIROKI **IGARASHI AKIKO**

(54) POLISHING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for polishing a copper layer or a copper alloy layer which can suppress dishing and erosion and can form the flush pattern of the metal film with high reliability.

SOLUTION: In a polishing method, a board having a layered metal film with surface unevenness is pressed against a polishing cloth stuck to a support base and, in that state, the board and the support base are moved relatively to each other while a polishing fluid is supplied to the polishing cloth to level the surface unevenness. The 1st layer of the layered metal film is polished with the polishing fluid which does not contain solid abrasive grains, and polished with a high load in the initial stage of the polishing. The polishing load is gradually reduced in accordance with the progress of the polishing.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-144050 (P2001-144050A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int.Cl.7

識別配号

 \mathbf{F} I

テーマコート*(参考)

HO1L 21/304

622

H01L 21/304

622C

622K

622X

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平11-323993

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

(22)出願日

平成11年11月15日(1999.11.15)

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 上方 康雄

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

(72) 発明者 倉田 靖

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

(74)代理人 100071559

弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 研磨方法

(57) 【要約】

【課題】 銅或いは銅合金の研磨において、ディッシング、エロージョンの発生を抑制し、信頼性の高い金属膜の埋め込みパターン形成を可能とする研磨方法を提供する。

【解決手段】 表面に凹凸の有る金属積層膜を有する基板を支持基体に貼り付けた研磨布に押し付け、研磨布上に研磨液を供給しながら前記基板と前記支持基体とを相対的に動かすことにより、前記金属積層膜を研磨し表面の凹凸を平坦化する研磨方法において、前記金属積層膜の1層目の研磨を前記研磨液に固体砥粒を含まない研磨液を使用し、研磨の初期において高荷重で研磨を行い、研磨の進行に従い研磨圧力を低下させる研磨方法。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に凹凸の有る金属積層膜を有する基板を支持基体に貼り付けた研磨布に押し付け、研磨布上に研磨液を供給しながら前記基板と前記支持基体とを相対的に動かすことにより、前記金属積層膜を研磨し表面の凹凸を平坦化する研磨方法において、前記金属積層膜の1層目の研磨を前記研磨液に固体砥粒を含まない研磨液を使用し、研磨の初期において高荷重で研磨を行い、研磨の進行に従い研磨圧力を低下させることを特徴とする研磨方法。

【請求項2】 前記金属積層膜の1層目が銅或いは銅合金であることを特徴とする請求項1に記載の研磨方法。 【請求項3】 研磨圧力は初期においては19.6~49KPaで行い、研磨が進行し金属積層膜の1層目の残膜量が100nm以下になった時点で9.8~19.6KPaで研磨を行う請求項1または請求項2に記載の研磨方法。

【請求項4】 前記固体砥粒を含まない研磨液が、過酸化水素、リンゴ酸、ベンゾトリアゾール、ポリアクリル酸及び水を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の研磨方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体デバイスの 配線形成工程に用いられる研磨方法に関連し、特に埋め 込み配線の形成工程において使用される研磨方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路(以下LSIと記す)の高集積化、高性能化に伴って新たな微細加工技術 30 が開発されている。化学機械研磨(以下CMPと記す)法もその一つであり、LSI製造工程、特に多層配線形成工程における層間絶縁膜の平坦化、金属プラグ形成、埋め込み配線形成において頻繁に利用される技術である。この技術は、例えば米国特許第4944836号に開示されている。

【0003】また、最近はLSIを高性能化するために、配線材料として銅合金の利用が試みられている。しかし、銅合金は従来のアルミニウム合金配線の形成で頻繁に用いられたドライエッチング法による微細加工が困難である。そこで、あらかじめ溝を形成してある絶縁膜上に銅合金薄膜を堆積して埋め込み、溝部以外の銅合金薄膜をCMPにより除去して埋め込み配線を形成する、いわゆるダマシン法が主に採用されている。この技術は、例えば特開平2-278822号公報に開示されている。

【0004】金属のCMPの一般的な方法は、円形の支持基体(プラテン)上に研磨布(パッド)を貼り付け、研磨布表面を金属用研磨液で浸し、基板の金属膜を形成した面を押し付けて、その裏面から所定の圧力(以下研 50

磨圧力と記す)を加えた状態で支持基体を回し、研磨液と金属膜の凸部との機械的摩擦によって凸部の金属膜を除去するものである。

【0005】CMPに用いられる金属用研磨液は、一般には酸化剤及び固体砥粒からなっており必要に応じてさらに酸化金属溶解剤、保護膜形成剤が添加される。まず酸化によって金属膜表面を酸化し、その酸化層を固体砥粒によって削り取るのが基本的なメカニズムと考えられている。凹部の金属表面の酸化層は研磨パッドにあまり触れず、固体砥粒による削り取りの効果が及ばないので、CMPの進行とともに凸部の金属層が除去されて基体表面は平坦化される。この詳細についてはジャーナル・オブ・エレクトロケミカルソサエティ誌(Journal of ElectrochemicalSociety)の第138巻11号(1991年発行)の3460~3464頁に開示されている。

【0006】CMPによる研磨速度を高める方法として酸化金属溶解剤を添加することが有効とされている。固体低粒によって削り取られた金属酸化物の粒を研磨液に溶解させてしまうと固体低粒による削り取りの効果が増すためであると解釈できる。但し、凹部の金属膜表面の酸化層も溶解(以下エッチングと記す)されて金属膜表面がさらに酸化され、これが繰り返されると凹部の金属膜のエッチングが進行してしまい、平坦化効果が損なわれることが懸念される。これを防ぐためにさらに保護膜形成剤が添加される。酸化金属溶解剤と保護膜形成剤の効果のバランスを取ることが重要であり、凹部の金属膜表面の酸化層はあまりエッチングされず、削り取られた酸化層の粒が効率良く溶解されCMPによる研磨速度が大きいことが望ましい。

【0007】このように酸化金属溶解剤と保護膜形成剤を添加して化学反応の効果を加えることにより、CMP速度(CMPによる研磨速度)が向上すると共に、CMPされる金属層表面の損傷(ダメージ)も低減される効果が得られる。

【0008】一方、配線の銅或いは銅合金等の下層には、層間絶縁膜中への銅拡散防止のためにバリア層として、チタンやチタン合金及び窒化チタン等のチタン化合物、タンタルやタンタル合金及び窒化タンタル等のタンタル化合物等が形成される。これらの材料は導体であるため、銅或いは銅合金を埋め込む配線部分以外では、露出したバリア層をCMPにより取り除く必要がある。しかし、これらのバリア層は、銅或いは銅合金に比べ硬度が高いために、銅或いは銅合金用の研磨材料の組み合わせでは十分なCMP速度が得られない場合が多い。そこで、銅或いは銅合金を研磨する第1工程と、バリア層を研磨する第2工程からなる2段研磨方法が検討されている。またバリア層材料は銅或いは銅合金に比べて抵抗率が大きいため、なるべく薄く形成することが求められて

おり、一般的にその膜厚は50nm以下とされている。 【0009】銅或いは銅合金を研磨する第1工程と、バリア層を研磨する第2工程からなる2段研磨方法では、 被研磨膜の硬度や化学的性質が異なるために、研磨液の pH、固体砥粒及び添加剤等の組成物について、異なる 性質のものが検討されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】従来の固体砥粒を含む 金属用研磨液を用いて2段研磨によりCMPによる埋め 込み配線形成を行う場合には、銅或いは銅合金用の研磨 液を用い銅或いは銅合金層を研磨した後、バリヤ層用の 研磨液を用いてバリア層の研磨を行い下地絶縁膜が露出 するまで研磨を行う。金属積層膜の最上層に形成された 銅或いは銅合金は、膜形成時の不均一性および研磨速度 の不均一性等により、研磨終了時間が同一基板内で異な っている。このため研磨が早く進んだ部分では下地のバ リヤ層も研磨されてバリヤ層の膜厚が薄くなるという問 題があった。第1段目の銅或いは銅合金研磨時にバリヤ 層の薄い部分が生じると、続く第2段目のバリヤ層の研 磨でバリヤ層の研磨時間に分布が生じ、下地の絶縁膜が 研磨される結果として配線膜厚の薄い部分(エロージョ ン) が発生するという問題があった。また生産性の面か ら研磨速度が大きいことが要求されるため、一般に研磨 圧力を大きくして、研磨速度を大きくして研磨すること が行われている。高荷重で研磨すると、研磨速度を向上 させることができるが、配線の中央部が過剰に研磨され て凹んでしまう、ディッシングと呼ばれる問題が生じや すい。これは基板と接触する研磨布は樹脂でできている ため、荷重により変形するために生じると考えられる。 このためディッシングは幅の広い配線部分で生じやす い。本発明は、銅或いは銅合金の研磨において、ディッ シング、エロージョンの発生を抑制し、信頼性の高い金 属膜の埋め込みパターン形成を可能とする研磨方法を提 供するものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、表面に凹凸の有る金属積層膜を有する基板を支持基体に貼り付けた研磨布に押し付け、研磨布上に研磨液を供給しながら前記基板と前記支持基体とを相対的に動かすことにより、前記金属積層膜を研磨し表面の凹凸を平坦化する研磨方法において、前記金属積層膜の1層目の研磨を前記研磨液に固体砥粒を含まない研磨液を使用し、研磨の初期において高荷重で研磨を行い、研磨の進行に従い研磨圧力を低下させることを特徴とする研磨方法である。本発明の研磨方法は、金属積層膜の1層目が銅或いは銅合金である場合に有効である。また、本発明の研磨方法は、研磨圧力を初期においては19.6~49KPa(200~500gf/cm²)で行い、研磨が進行し金属積層膜の1層目の残膜量が100nm以下になった時点で9.8~19.6KPa(100~200gf/cm²)で50

研磨を行うと好ましい。さらに、本発明の研磨方法は、 固体砥粒を含まない研磨液が、過酸化水素、リンゴ酸、 ベンゾトリアゾール、ポリアクリル酸及び水を含む研磨 液であることが好ましい。本発明では埋め込み配線形成 のための研磨方法として、銅或いは銅合金(これらの酸 化物を含む) の研磨に、バリヤ層の研磨速度が非常に小 さい固体砥粒を含まない研磨液を使用し、研磨の初期に いては高荷重研磨を行い、研磨の進行に伴い研磨圧力を 低下させることにより、研磨速度を維持しながらディッ シングを抑制した研磨を行うことが可能である。また、 固体砥粒を含まない研磨液を使用することにより、研磨 速度の面内分布等において、バリヤメタルが早く露出し た部分でもバリヤメタルの研磨が進まないため、基板の 面内均一性を向上させることができる。このため引き続 いてバリヤメタルを研磨した後の均一性が向上し、エロ ージョン等による配線膜厚の低減を防止することができ るため、信頼性が向上させることができる。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明においては、表面に凹部を 有する絶縁膜を形成した基板上に、Ta(タンタル), Ti (チタン)、W (タングステン) 等の高融点金属膜 またはそれらの窒化物膜、続いて銅或いは銅合金膜を形 成・充填する。この基板を本発明による研磨方法でCM Pすると、基板の凸部の金属膜が選択的にCMPされ て、凹部に金属膜が残されて所望の導体パターンが得ら れる。本発明の研磨方法は、支持基体に貼り付けた研磨 布上に前記の研磨液を供給しながら、被研磨膜を有する 基板を研磨布に押圧した状態で支持基体と基板を相対的 に動かすことによって被研磨膜を研磨する研磨方法であ る。研磨する装置としては、半導体基板を保持するホル ダと研磨布 (パッド) を貼り付けた定盤を有する一般的 な研磨装置が使用できる。研磨布としては、一般的な不 織布、発泡ポリウレタン、多孔質フッ素樹脂などが使用 でき、特に制限がない。銅或いは銅合金の研磨には、固 : 体砥粒を含まない研磨液を使用する。ここで固体砥粒を 含まない研磨液とは固体砥粒濃度が1重量%未満の研磨 液であり、好ましくはO. 1重量%未満である。Ta, Ti、W等の高融点金属膜またはそれらの窒化物膜は硬 度の大きい材料であるため固体砥粒を含まない研磨液で はほとんど研磨されない。このため銅或いは銅合金の研 磨速度に分布があり、銅或いは銅合金の研磨速度の早い 部分でバリヤメタルが早く露出しても、バリヤメタルで 研磨が停止するため銅或いは銅合金のみ選択的に研磨す ることができる。このため均一性を向上させることが可 能となる。また、この固体砥粒を含まない研磨液を使用 すると、従来の固体砥粒を含む研磨液に比べてディッシ ング量が少ないことが分かった。さらに被研磨膜を有す・ る半導体基板の研磨布への押し付け圧力(研磨圧力)を 低減すればディシング量を低減することが可能であるこ とが分かった。しかし研磨圧力を低くすると研磨速度が

れにベンゾトリアゾール 0. 2 重量部、分子量 1500 0のポリアクリル酸 0. 05 重量部を加えた。最後に過 酸化水素水 (試薬特級、30 重量%水溶液) 33. 2 重 量部を加えて得られたものを固体砥粒を含まない研磨液 とした。

(研磨条件) 研磨布に独立気泡を持つ発泡ポリウレタン 樹脂を使用し、研磨圧力:29.4KPa(300g/ cm²)、基板と支持基体との相対速度:36m/mi n、研磨液流量:100ml/minで6分研磨を行い、続いて研磨圧力:14.7KPa(150gf/c m²)に低下させて1分30秒間研磨を行い、銅膜を研 磨した。

(研磨品の評価) CMP後の基板の目視および光学顕微鏡による表面観察および触針式段差計によるディッシング及びエロージョン量の評価を行った。目視及び光学顕微鏡により表面観察をその結果、銅残りなく完全に研磨されていることが分かった。触針式段差計でディッシング及びエロージョンを測定したところ、ディッシングは $100/100\mu$ mライン/スペース部で20nm、エロージョンは $4.5/0.5\mu$ mライン/スペース部で10nmであった。

【0015】(比較例1)上記の実施例において研磨圧力を研磨圧力:29.4KPa(300g/cm²)で継続して7分研磨した以外は実施例と同様に銅膜を研磨した。目視及び光学顕微鏡による表面観察の結果、銅膜は残りなく完全に研磨されていることが分かった。触針式段差計でディッシング及びエロージョンを測定したところ、ディッシングは100/100μmライン/スペース部で40nm、エロージョンは4.5/0.5μmライン/スペース部で10nmであった。

【0016】(比較例2)上記実施例において研磨液に 珪酸ナトリウムのイオン交換法で作製した平均粒径80 nmのコロイダルシリカを4重量%添加したものを研磨 圧力29.4 KPa(300gf/cm²)で5分間研磨を行った以外は実施例と同様に銅膜の研磨を行った。 目視及び光学顕微鏡による表面観察の結果、銅膜は残りなく完全に研磨されていることが分かった。 触針式段差計でディッシング及びエロージョンを測定したところ、ディッシングは100/100 μ mライン/スペース部で100nm、エロージョンは4.5/0.5 μ mライン/スペース部で100nmであった。

【0017】本発明の研磨方法によれば、固体砥粒を含まない研磨液を使用することによりディッシングおよびエロージョンを低下させることが可能になる。また、研磨後半の研磨圧力を低下せせることによりさらにディッシング量の低下が可能になり、信頼性の高い埋め込み配線形成が可能であることが分かる。

[0018]

【発明の効果】本発明の研磨方法は、銅或いは銅合金の 研磨において固体砥粒を含まない研磨液を使用し、研磨

低下し、生産性が悪化するという問題が生じる。このた め銅或いは銅合金の研磨の初期に於いては高研磨圧力で 研磨し、一定の研磨速度を確保し、ディッシング特性に 影響の大きい研磨終了前に研磨圧力を低下させることが 有効である。このため低研磨圧力で連続研磨した場合と 同様にディシング量の低減が可能である。銅或いは銅合 金の研磨圧力は初期においては19.6KPa(200 gf/cm²)以上、49KPa (500gf/cm²) 未満で行い、研磨が進行し銅或いは銅合金の残膜量が1 00nm以下になった時点で9.8KPa(100g f /cm²) 以上、19.6KPa (200gf/cm²) 未満で行うことが好ましい。一方、固体砥粒入りの研磨 液で継続して全ての銅或いは銅合金が研磨除去されるま で研磨すると、固体砥粒による研磨作用が大きいためバ リヤメタルも研磨されてしまう。このバリヤメタルが一く 部研磨された状態で、バリヤメタル用の研磨液で2段目 の研磨を行うと、バリヤメタルの下地層であるシリカ膜 も研磨され、エロージョンと呼ばれる配線深さの小さい 部分が生じ信頼性の低下が生じる。この傾向は特に配線 密度が高い部分で顕著である。研磨圧力以外の研磨条件 20 に制限はないが、定盤の回転速度は基板が飛び出さない ように200rpm以下の低回転が好ましい。研磨して いる間、研磨布には研磨液をポンプ等で連続的に供給す る。この供給量に制限はないが、研磨布の表面が常に研 磨液で覆われていることが好ましい。固体砥粒を含まな い研磨液としては、スループットを向上させるため、銅 及び銅合金の研磨速度が大きいことが望ましく、過酸化 水素、リンゴ酸、ベンゾトリアゾール、ポリアクリル酸 を含む研磨液であることが好ましい。本研磨液は固体砥 粒を含まなくても200nm/min以上の研磨速度が 得られる。

[0013]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

(基板の作製)シリコンウエハーにプラズマCVD法で酸化シリコン膜を800nm形成し、フォトリソグラフィー法で幅 100μ m、溝深さ800nmの凹部からなる埋め込み配線形成部分と幅 100μ mの凸部からなるスペース部を交互に形成したディッシング評価部と、幅 4.5μ m、溝深さ800nmの凹部からなる埋め込み配線部分と幅 0.5μ mの凸部からなるスペース部を交互に形成したエロージョン評価部を形成した。次にスパッタ法でバリヤメタルとしてタンタル膜を50nm形成し、続いてメッキ膜のシード層としてスパッタ法で銅を100nm、メッキ法で銅を1400nm形成し、凹凸を持つ絶縁膜上にタンタル、銅の2 層膜をもつ半導体基板を作製した。

【0014】(研磨液の作製)DLーリンゴ酸(試薬特級)0.15重量部に水70重量部を加えて溶解し、こ

7

後半の研磨圧力を低下させることにより、ディッシン グ、エロージョンを生じることなく銅或いは銅合金層の 均一な研磨を達成し、よって信頼性の高い埋め込み配線 パターンを形成することができる。

フロントページの続き

(72) 発明者 内田 剛

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式 会社総合研究所内 (72) 発明者 寺崎 裕樹

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

(72) 発明者 五十嵐 明子

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
×	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
汝	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox